


Отметка о размещении (27.09.2022 г., учетный номер 31230061000203670090) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное
управление МЧС России по Белгородской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Шебекинскому городскому округу**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "14" февраля 2023 г., 12 час. 00 мин. N 31-3-2023/0024ак

(дата и время составления акта)

Белгородская область, Шебекинский р-он, с. Большетроицкое, ул. Садовая, д. 1а

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шебекинскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области Коровина Евгения Юрьевича от "25" января 2023 года № 31-3-2023/0024рс (учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий КНМ 31230061000203670090 от "27" сентября 2022 года)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер в ФРГУ 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Николенко Максимом Александровичем – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шебекинскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области;

2) Безуглой Татьяной Викторовной – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шебекинскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений и территории государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Большестроицкий центр развития и социализации» (административный корпус)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 309280, Белгородская область, Шебекинский р-он, с. Большестроицкое, ул. Садовая, д. 1а

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Большестроицкий центр развития и социализации» (ИНН – 3120002750), адрес организации: 309280, Белгородская область, Шебекинский р-он, с. Большестроицкое, ул. Садовая, д. 1а

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "10" февраля 2023 г., 13 час. 00 мин. по "10" февраля 2023 г., 17 час. 00 мин.

с "14" февраля 2023 г., 09 час. 00 мин. по "14" февраля 2023 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 дня, 7 час. 00 мин. (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) опрос;
- 3) истребование документов.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с "10" февраля 2023 г., 13 час. 30 мин. по "10" февраля 2023 г., 17 час. 00 мин.

с "14" февраля 2023 г., 10 час. 40 мин. по "14" февраля 2023 г., 11 час. 30 мин.

по месту расположения объекта: Белгородская область, Шебекинский р-он, с. Большетроицкое, ул. Садовая, д. 1а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

- 1) протокол осмотра от "10" февраля 2023 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

- 2) протокол опроса от "14" февраля 2023 г.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа и представленные контролируемым лицом:

- 1) Документы подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях;
- 2) Устав организации;
- 3) Приказ о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты;
- 4) Должностные инструкции руководителя объекта защиты и лиц ответственных за противопожарное состояние;
- 5) Инструкция о мерах пожарной безопасности;
- 6) Декларация пожарной безопасности;
- 7) Документы, подтверждающие обучение по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования руководителя и лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты;
- 8) Журналы прохождения инструктажей по пожарной безопасности;
- 9) Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- 10) Акты проведения практических тренировок по эвакуации (за 2022 и 2023 года);
- 11) Договор на проведение обработки конструкций огнезащитным покрытием или на ежегодного проведения испытаний (крайний);
- 12) Акты проведения обработки конструкций огнезащитным покрытием или ежегодного проведения испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности (крайний);
- 13) Договор на проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздухопроводов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений (крайний);
- 14) Акт проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздухопроводов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений (крайний);

- 15) Договор на проведение испытаний соответствия водоотдачи водопроводов внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения (за 2022 и 2023 года);
- 16) Протоколы проведения испытаний соответствия водоотдачи водопроводов внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения (за 2022 и 2023 года);
- 17) Акты проведения перекачки пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов, внутреннего противопожарного водопровода (за 2022 и 2023 года);
- 18) Договора на проверку работоспособности системы передачи извещений о пожаре на пульт пожарной части, системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (за 2022 и 2023 года);
- 19) Акты проверки работоспособности системы передачи извещений о пожаре на пульт пожарной части, системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (за 2022 и 2023 года);
- 20) Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (за 2022 и 2023 года);
- 21) Расчеты категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определения класса зоны помещений складского назначения;
- 22) Сертификаты на противопожарные двери и на противопожарную монтажную пену, применяемую в местах установки противопожарных дверей;
- 23) Паспорта на огнетушители.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. По результатам выездной проверки установлено: при проведении выездной проверки были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

- на объекте защиты направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (основание: п. 48 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);
- на объекте защиты эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (основание: п. 35 п/п в) постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);
- на объекте защиты в подвальном этаже не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (основание: п. 15 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);
- на объекте защиты не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (основание: п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);
- на объекте защиты на 2-м этаже ковровая дорожка, уложенная на пути эвакуации поверх покрытия пола, не надежно закреплена к полу (основание: п. 31

постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

- на объекте защиты не обеспечено наличие на противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах (основание: п. 24 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

- на объекте защиты не обеспечена исправность и ремонт наружного водопровода противопожарного водоснабжения (давление не соответствует норме), находящегося на территории организации (основание: п. 48 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

- на объекте защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), до их замены в установленном порядке (основание: п. 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

- на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (основание: п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

- на объекте защиты помещения подвального этажа и балкон на втором этаже не защищены системой пожарной сигнализации (основание: п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» утв. Приказом МЧС России от 20.07.2020 N 539; п. 3 постановления Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»);

- на объекте защиты подвальный этаж не оснащен системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа (основание: раздел 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173); п. 8 постановления Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»).

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).


12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от "10" февраля 2023 г.;
- 2) протокол опроса от "14" февраля 2023 г.;
- 3) проверочный лист, применяемый на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение N 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78);
- 4) проверочный лист, применяемый на объектах проживания людей (Приложение N 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78).

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шебекинскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области
Николенко Максим Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шебекинскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области
Безуглая Татьяна Викторовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)




Безуглая Татьяна Викторовна, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шебекинскому городскому округу, телефон: (47248) 4-44-97, E-mail: gpn-sheb@31.mchs.gov.ru.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Лист № 14.02.232. Директор Степанов С.В.

Отметка о направлении акта выездной проверки в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале



В случае несогласия с настоящим Актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

